
¿CÓMO FUE EL PROCESO PARTICIPATIVO Y EL ANTEPROYECTO TÉCNICO?

ACTUACIÓN EN FUENTE DEL BERRO - ITINERARIO



FUENTE DEL BERRO - DIAGNÓSTICO VECINAL

emPLÁZAte

INFORMACIÓN RECOGIDA EN EL PASEO DE RECONOCIMIENTO POR LAS VECINAS Y VECINOS DEL **BARRIO FUENTE DEL BERRO** (18/05/2017)

RUFINO BLANCO	VALORACIÓN POSITIVA	VALORACIÓN NEGATIVA
ESPACIO PÚBLICO Y CONVIVENCIA	Existencia de fuente para beber	Ausencia de zona de perros (2)
	Zona de juegos infantiles	Maceteros ocupando la plaza (5)
	Zona de juegos infantiles en el jardín nuevo vallado, aporta seguridad	Poco espacio verde en la ciudad en general
	Calles peatonales	Desaprovechar el espacio de la gasolinera
	Espacio abierto (2)	Perros en la arena
		Juegos obsoletos
		Falta fuente para beber en el parque nuevo
		Fuente
		Espacio muy cerrado, desunido, los arbustos y las verjas dan sensacion de oscuridad (parque antiguo)
		Pavimento de la plaza de maceteros (2)
		Falta de sombra en la plaza de la gasolinera
		Falta de espacios de encuentro
		Jardines no accesibles en Rufino Blanco (valla)
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS		Ausencia de paso de peatones (3)
		Alta velocidad de los vehiculos (3)
		Pocos bancos (5)
		Acera estrecha (3)
		Bancos aburridos
		Falta iluminación (2)
		Desconexión entre las plazas
		Escalón en la plaza de Rufino Blanco
		División de tráfico entre parque-cárcel y parque Rufino Blanco
		Modelo de papelera


emPLÁZAte

INFORMACIÓN RECOGIDA EN EL PASEO DE RECONOCIMIENTO POR LAS VECINAS Y VECINOS DEL **BARRIO FUENTE DEL BERRO** (18/05/2017)


RUFINO BLANCO	VALORACIÓN POSITIVA	VALORACIÓN NEGATIVA
MEDIO AMBIENTE	Arbolado (4)	"Poca variedad de árboles Poner árboles en la acera de la c/ Ramón de Aguinaga Faltan arboles + vegetación "
		Plantas en el jardín al entrar a la izq están feas e imposibilitan el uso de la zona
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO	Cuidado de los arbustos en el parque de Rufino Blanco	Solo tierra, sin mantenimiento
		Limpieza (2) (excrementos de paloma)
CULTURA Y PAISAJE		No hay casi referencias a la cárcel

BOCÁNGEL	VALORACIÓN POSITIVA	VALORACIÓN NEGATIVA
ESPACIO PÚBLICO Y CONVIVENCIA	Es un hueco abierto entre tanta manzana	"Aparcamiento" de motos (2)
		Sin espacio de estancia
		Espacio de tránsito, confuso, sin puntos de atención
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS		Tráfico en la Calle Vizconde de Matamala
		Bordillo obstáculo en la Plaza de Bocángel (3)
		Faltan bancos (2)
		Es un aparcamiento (3) (todo Madrid es un aparcamiento)
		Solo hay tráfico, ni siquiera hay terrazas
MEDIO AMBIENTE		Faltan árboles
		Falta sombra
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO		
CULTURA Y PAISAJE	Fachada del Concesionario de Renault (2)	No da sensación de plaza


FUENTE DEL BERRO - DIAGNÓSTICO COMPARTIDO



PLAZA DE RUFINO BLANCO - DIAGNÓSTICO COMPARTIDO



FUENTE DEL BERRO - PROPUESTA ESTRATÉGICA



PLAZA DE RUFINO BLANCO - PROPUESTA DE DISEÑO



1CALLE RAFAEL JUAN Y SEVA - CALLE DE COEXISTENCIA + CALLE PEATONAL

¿Qué es lo que no funciona en esta calle?

¿Qué se puede hacer?



Una acera estrecha es incómoda para caminar y no permite que dos o más personas puedan ir charlando o se crucen cómodamente.

Mayor proporción de espacio dedicado a los coches y aparcamientos que al peatón.

Los bolardos se sitúan en las aceras, siendo un estorbo para caminar. Calle de coexistencia que indicar que se entra en una calle de tráfico calmado.

Pavimento permeable y zona estancial sustituyendo la banda de aparcamiento. Trazado dibujado y pintado en el suelo que indique el itinerario del "camino escolar".

CALLE RAFAEL JUAN Y SEVA - CALLE DE COEXISTENCIA + CALLE PEATONAL



PLAZA DE RUFINO BLANCO - CALLE DE COEXISTENCIA + CALLE PEATONAL

¿Qué es lo que no funciona en esta calle?

¿Qué se puede hacer?

Espacio estancial que permite el uso y disfrute dejóvenes y adolescentes del Centro de FP.

Juegos infantiles para <6años.



Una acera estrecha es incómoda para caminar y no permite que dos o más personas puedan ir charlando o se crucen cómodamente.

Ausencia de cruce peatonal que facilita y permite la alta velocidad del tráfico rodado.

Plaza en deterioro y/mal estado que impide el disfrute y el uso provechoso de la misma. Calledecoexistencia que indicar que se entra en una calle de tráfico calmado.

Calle peatonal cortada al tráfico de vehículos rodados salvo en casos de emergencia. Espacio estancial que permite el uso y disfrute de personas mayores y zona canina.

PLAZA DE RUFINO BLANCO - CALLE DE COEXISTENCIA + CALLE PEATONAL



Vista final de la nueva plaza de rufino blanco

